

住吉小学校

(令和5年度) 通学路における 点検箇所及び対応の方向性について

町名	丁目	番
泉 町	2	13~15
	4	全域
	5	1~14
	6	1~8・10~15
住吉町	1	1~3・21
	2~6	全域

地点5 住吉町4-6-12付近 (又六地蔵の交差点)
 自転車専用の信号があるが、歩行者と赤になるタイミングが異なり、それを認識していない自転車の飛び出しが危険である。
 > 当該交差点の信号の設定について、警察より説明をした。
 > 引き続き注意しながら通行するようお願いする。

地点6 住吉町5-6付近 (住吉小東門先のT字路)
 スクールゾーンの時間規制の通りにつながるこの道路を速度の速い車両が通る。
 > 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。
 > 車両に対して児童の通行を周知する看板の設置を検討する。

地点1 住吉町5-8付近 (保谷高校前の横山道)
 見通しが悪く、車両と接触する危険性がある。
 > スクールゾーンの取締り以外に警察と合同の安全指導ができないか検討する。

地点2 泉町6-1付近
 通学時間に車両が通行する。人通りが少なく、防犯面で不安がある。
 > パトロールの強化を田無警察署に依頼する。

地点3 住吉町1-21付近 (尉殿神社前)
 車両の通行で横断歩道が混雑し、児童が立ち往生することがある。歩行者用信号の青の時間の延長を希望。
 > 信号の時間の調整が可能か田無警察署に確認する。

地点4 住吉町3-17付近 (地蔵通り)
 道幅が狭い道だが車両の交通量が多く、通園バスやトラックも多く通る。下校時間は暗くなり、防犯面でも不安がある。
 > 街路灯の照度を調整した。
 > パトロールの強化を田無警察署に依頼する。

【その他の危険箇所】

- ・一方通行だが、近くの駐車場から出た車が逆走してくることがよくある。
 > 当該箇所付近の民間駐車場の管理者に協力を依頼した。
- ・速度の速い車両の交通量が多く、接触する危険性がある。
 > これまで、ハード面の改善等を行ってきている。
 > 児童への交通安全指導を徹底する。

