

# 保谷第一小学校

埼玉県  
新座市

町名	丁目	番
北町	4・5	全域
栄町	1	1~5・13~17
下保谷	1~5	全域

## (令和4年度) 通学路における 点検箇所及び対応の方向性について

### 地点5 北町4-7付近

見通しが悪く、車両と接触する危険性がある。

- > 足跡マークの設置を検討する。
- > 指導線及び「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。

### 地点6 栄町3-1付近

道幅が狭く、車両と接触する危険性がある。

- > 「止まれ」の再溶着及びダイヤモンドの設置を田無警察署に依頼する。
- > 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

### 地点7 下保谷5-4付近

道路に凹みがあり、児童が躓く危険性がある。

- > 凹みを補修した。

### 地点8 下保谷5-10付近

交通量が多く、道が狭いため、車両と接触する危険性がある。

- > 十字マーク周りを赤色に塗装した。
- > 車両に注意を促す看板を設置した。

### 地点1 下保谷5-4付近

速度の速い自転車が多く、接触する危険性がある。

- > ボラードの設置を都に依頼する。

### 地点2 下保谷5-5付近

歩道が狭く、自転車と接触する危険性がある。

- > 自転車に対する注意喚起の看板の設置を都に依頼する。

### 地点3 北町6-1付近

見通しが悪く、車両と接触する危険性がある。

- > 足跡マークを設置した。

### 地点4 下保谷2-4付近

道路に凹みがあり、また、側溝の蓋が浮いていて児童が躓く危険性がある。

- > 凹みの補修を都に依頼する。
- > 側溝の蓋の補修を検討する。

### 地点9 下保谷4-9付近

横断歩道及び停止線が消えかかっている。

- > 横断歩道・停止線・「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。

### 地点10 都市計画道路3・3・14号線上

横断歩道及び信号が500m程度ない区間のため、安全に横断できない。

- > 横断歩道及び信号の設置を引き続き田無警察署に依頼する。

## 【その他の危険箇所】

- ・車両からの見通しが悪く、横断歩道を横断する際に接触する危険性がある。
- > 植栽が伸びている場合は、当該所有者に剪定を適宜依頼する。