

柳沢小学校

町名	丁目	番
南町	1~3	全域
向台町	1	全域

(令和6年度) 通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

地点1 南町2-13付近

「止まれ」と白線が薄くなっている。

- > T字マークの再溶着を検討する。
- > 停止線・「止まれ」の再溶着を検討する。

地点2 南町2-10付近


白線が薄くなっている。

- > 白線の再溶着を検討する。

地点3 南町2-8付近(天野歯科医院前交差点)

交通量が多く、スピードが出ている車両もあるため危険がある。

- > カラー舗装の再溶着を検討する。
- > 交通面でのパトロールを田無警察署に依頼する。



地点4 南町1-14付近

(田無南町二郵便局付近)

文化通りと柳沢中央通りの交差点で、登校時間の交通量が多く危険である。

- > 交通面でのパトロールを田無警察署に依頼する。
- > カラー舗装の設置を検討する。

地点5 南町1-3付近(柳沢児童広場)

道路が狭く、児童が車両と接触する危険性がある。遊水池では、立ち入り禁止区域などで遊んでいる子どもがいるので危険。

- > 児童への交通安全指導を徹底する。
- > 南町調整池の安全柵の修理を依頼する。

地点6 南町1-2付近

エース通りと文化通りの合流地点でスピードを出している自転車が多い。

- > 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

地点7 南町3-18付近

「止まれ」の表示が消えかけている。

- > 「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。

【その他の危険箇所】

民家の木が生い茂っていて視界の邪魔になってしまっている箇所が複数ある。

- > 所有者に植栽の剪定を依頼する。