

中原小学校

(令和4年度)通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

町名	丁目	番
ひばりが丘	1・2	全域
	3	1・3~6 2(17を除く)
	4	全域
谷戸町	2	1(20・21・75・77・78)

地点1 ひばりが丘3-1付近(横断歩道)
夕方以降、薄暗く見通しも悪いため、車両と接触する危険性がある。
➤ **ダイヤモンドの再着着を田無警察署に依頼する。**

地点2 ひばりが丘2-6付近(T字路)
速度を出して曲がってくる車両が多く、児童と接触する危険性がある。
➤ **車両の速度を抑制する対応(路面標示等)を検討する。**

