

碧山小学校

令和2年度通学路合同点検の
点検箇所及び対応の方向性について

町名	丁目	番
中町	3~5	全域
富士町	1	7(76~82を除く)・8~11・15・16
	2・3	全域

【天神山交差点付近】

- 地点1 かえで通りの左折車と児童との接触の危険性がある
 > 信号機の歩車分離式への切替えについて田無警察署に要望する
- 地点2 横断歩道において車両と接触の危険性がある(東町5-9付近)
 > 車両に注意を促す「徐行」の路面塗装を行う
- 地点3 暗渠の植栽が伸び、防犯の面で不安がある(中町4-6付近)
 > 市担当部署に適宜、剪定について依頼する
- 地点4 木の枝が伸び、見通しが悪く信号機が見えにくい
 > 市担当部署に適宜、剪定について依頼する

地点5 中町5-2付近
 道路の開通に伴い交通量が増加したため、車両と接触の危険性がある
 > T字の路面塗装を行う

地点6 中町5-7付近
 道路の開通に伴い交通量が増加したため、車両と接触の危険性がある
 > スクールゾーン規制の路面塗装を行う

地点7 富士町2丁目付近
 車両の交通量が多く、児童との接触の危険性がある
 > スクールゾーン規制の取り締まりの強化について田無警察署に依頼する
 > グリーンベルト(路側線内の溶着)の設置について調整を図る

地点8 東伏見団地交差点
 地点9 中町4-9付近交差点
 多くの児童が横断するため、横断が信号に間に合わない危険性がある
 > 信号の時間の調整について田無警察署に依頼する

【その他の点検箇所】

- ・窓ガラスが破損したままの建物があり、災害時等に落下する危険性がある
 > 所有者に対し、改善について要望する
- > 建物から離れて通学するように、引き続き交通安全指導を徹底する