

東伏見小学校

(令和3年度) 通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

町名	丁目	番
東伏見	1~6	全域
	4	全域
富士町	5	5~7
	1	全域
柳沢	2	1・2・7
	3	1
	6	1~6

地点6 東伏見5-10付近
道幅が狭く車両と接触の危険性がある
➤ スクールゾーン標示の再溶着を行う

地点7 柳沢1-3付近 (しじゅうから公園東側)
交通量が多いため、車両と接触の危険性がある
➤ ガードレールの設置について検討する

地点1 東伏見1-5付近
道幅が狭く車両と接触の危険性がある
➤ ボラード又は足跡マークを設置する
➤ 横断歩道の再溶着について田無警察署に依頼する

地点2 東伏見6-1付近 石神井川沿い遊歩道
夜間暗く、防犯面で不安がある
➤ パトロールの強化を田無警察署に依頼する
➤ 遊歩道上の照明設置について調整する

地点3 東伏見5-4付近 歩道橋
雨の日・雪の日は滑りやすく転倒する危険性がある
また、ボラードが劣化しており注意喚起の効果が薄れている
➤ 滑り止めの設置とボラードの交換について都に依頼する

地点4 富士町4-33付近
道幅が狭く車両と接触の危険性がある
➤ スクールゾーンを周知する看板を交換し、設置場所について再度検討する

地点5 東伏見1-6付近
交通量が多いため、車両と接触の危険性がある
➤ スクールゾーン標示の再溶着を行う

地点8 柳沢3-1付近 (新柳沢団地東の西側)
交通量が多いため、車両と接触の危険性がある
➤ 横断歩道前を赤く塗装する検討を行う

地点9 富士町4-22付近
道幅が狭く車両と接触の危険性がある
➤ 止まれの周辺を赤く塗装する検討を行う
➤ 一方通行規制などの交通ルールの見直しについて田無警察署に要望する

地点10 富士町4-2付近
見通しの悪い交差点で、児童と接触の危険性がある
➤ 止まれの再溶着を行う

地点11 富士町4-25付近
人通りが少なく、防犯面で不安である
➤ パトロールの強化について田無警察署に依頼する

