

# 東伏見小学校

町名	丁目	番
東伏見	1~6	全域
富士町	4	全域
	5	5~7
柳沢	1	全域
	2	1・2・7
	3	1
	6	1~6

地点3 富士町5-30付近  
 三叉路における見通しが悪いので、車両と接触の危険性がある  
 ➤ 注意喚起の電柱幕の設置を行う  
 ➤ 反射鏡の角度の調整を図る

地点4 富士町4-22付近  
 車両の通行量が多く、接触の危険性がある  
 ➤ 「通学路」と記載された電柱幕を2箇所設置する  
 ➤ 停止線の再溶着を田無警察署に依頼する

地点1 柳沢1-3付近  
 道幅が狭く車両と接触の危険性がある  
 ➤ 「通学路」と記載された電柱幕を2箇所設置する  
 ➤ 空き地の雑草がはみ出している場合は、関係部署に剪定の依頼を行う

地点2 東伏見2-2付近 踏切  
 踏切を集団で渡るため、横断が間に合わなくなるケースがある  
 ➤ 学校とPTAにて、通学路の変更も視野に入れ協議を行う

令和2年度通学路合同点検の  
 点検箇所及び対応の方向性について

