

保谷第二小学校

町名	丁目	番
新町	1・2	全域
柳沢	2	3～6・8～19
	3	2～10
	4・5	全域
	6	7～11

(令和3年度) 通学路における 点検箇所及び対応の方向性について

地点5 柳沢2-10付近

道幅が狭く、大型車両が多く通るため、児童と接触の危険性がある

- > 「通学路」を周知する電柱幕を設置する
- > 大型車両の進入禁止の設定などの交通規制の見直しについて田無警察署に依頼する

地点6 柳沢5-6付近

路側帯が狭く、車両と接触の危険性がある

- > 路側線及びグリーンベルトの再塗装・再溶着を行う

地点7 柳沢3-5付近（柳沢中学校の東側）

道路状態が悪く、自転車と接触の危険性がある

- > 道路の補修及び路側線の再溶着を行う

地点8 柳沢5-5付近

道路状態が悪く、自転車と接触の危険性がある

- > 道路の補修を行う

地点9 新町1-9付近（鈴木街道上）

児童の横断時に車両と接触の危険性がある

- > 横断歩道の設置について田無警察署に要望する

地点10 向台町1-15付近（向台中央通り）

交通が多く、道路が狭いため、車両と児童と接触の危険性がある【柳沢小 地点4と同内容】

- > 下校時間帯のスクールゾーン規制の設定について調整する
- > グリーンベルトの再塗装を行う
- > ダイヤマークの再溶着を田無警察署に依頼する

地点11 新町1-1付近（深大寺街道）

交通が多く、道路が狭いため、車両と児童と接触の危険性がある

- > スクールゾーン規制の設定について調整する

【その他の危険箇所】

- ・私有地の植栽が伸びていて、道路が歩きにくい
> 植栽が伸びている場合は、当該所有者に剪定について適宜依頼する
- ・震災時の万年堀の倒壊が不安である
> 所有者に対し、改修の依頼について戸別訪問を行う

- 地点1 柳沢第四公園内
外から見えにくく防犯面で不安がある
> パトロールの強化について田無警察署に依頼する
> 枝葉の剪定について関連部署に依頼する
- 地点2 柳沢5-5付近
反射鏡が破損している
> 反射鏡を修理する
- 地点3 柳沢5-12付近の交差点
ボラードが破損している
> 新しいボラードを設置する
- 地点4 柳沢4-4付近
交通が多く路側帯が狭いため、車両と接触の危険性がある
> 信号機の設置を田無警察署に要望する
> 停止線の再溶着を田無警察署に依頼する

