

保谷第二小学校

町名	丁目	番
新町	1・2	全域
	2	3～6・8～19
柳沢	3	2～10
	4・5	全域
	6	7～11

令和2年度通学路合同点検の点検箇所及び対応の方向性について

- 地点6 向台町1-13付近**
 交通量が多く車両と接触の危険性がある
 >横断歩道前のダイヤモンドの再溶着について田無警察署に依頼する
- 地点7 向台町1-6付近**
 空き地の雑草が伸び、防犯の面で不安がある
 >雑草の剪定について土地所有者に適宜依頼する
- 地点8 向台町1-6付近**
 空き地の側溝に蓋がないため、踏み外す恐れがある
 >土地所有者に改善について依頼する

- 地点1 柳沢2-10付近**
 道路が狭く坂道のため、スピードの速い自転車と接触の危険性がある
 >注意喚起の看板を設置する
- 地点2 柳沢3-5付近【千川上水】**
 自転車と接触の危険性がある
 >注意喚起の看板を設置する
- 地点3 柳沢3-7付近**
 夜間暗く防犯の面で不安がある
 >当該地域周辺に登下校区域防犯カメラを増設予定である
 >街路灯の照度が低い場合、照度を上げる
- 地点4 南町1-5付近**
 道が狭く車両と接触の危険性がある
 >グリーンベルトの再塗装の調整を図る
- 地点5 柳沢5-4付近**
 注意喚起の看板が破損している
 >電柱幕を新しく交換する

【その他の危険箇所】

- 事業者の送迎車両の出入りが多く接触の危険性がある
 >当該事業者に児童への安全配慮について依頼する
- 私有地の植栽が伸びていて、道路が歩きにくい
 >植栽が伸びている場合は、当該所有者に剪定について適宜依頼する

