

中原小学校

令和2年度通学路合同点検の
点検箇所及び対応の方向性について

町名	丁目	番
ひばりが丘	1・2	全域
	3	1・3～6 2(17を除く)
	4	全域
谷戸町	2	1(20・21・75・77・78)

地点1 ひばりが丘3-4付近

車両のスピードが速く、接触の危険性がある

➤北に進行する車両に対する減速ドットの路面塗装を行う

地点2 ひばりが丘3-4付近

路上駐車がが多く、見通しが悪い

➤取締りの強化について田無警察署に依頼する

地点3 ひばりが丘4-8付近

震災時の万年塀の倒壊が不安である

➤所有者に対し、改修の依頼について戸別訪問を行う

地点4 ひばりが丘3-1付近

車両の交通量が多く、横断歩道の横断時に接触の危険性がある

➤反射鏡の角度の調整を行う

地点5 ひばりが丘3-3付近

車両の通行量が多く、横断歩道の横断時に接触の危険性がある

➤足跡マークの再塗装を行う

地点6 ひばりが丘3-2付近

ボラードが破損している ➤関係部署と調整を図る

