

谷戸第二小学校

町名	丁目	番
泉町	1	5~14・17
	2	6~12・16
北沢町	1・2	全域
住吉町	1	4~20
谷戸町	1	全域
	3	全域

令和2年度通学路合同点検の
点検箇所及び対応の方向性について

- 地点1 谷戸町1-12付近（フラワー通り）
道路幅員が狭く車両と接触の危険性がある
➤T字路の周辺を赤く再塗装する
- 地点2 谷戸町1-11付近（フラワー通り）
道路幅員が狭く車両と接触の危険性がある
➤注意喚起の電柱幕を新しく取り替える
- 地点3 谷戸町3-3付近
道路がカーブしていて車両の接触の危険性がある
➤注意喚起の看板を設置する

【その他の点検箇所】

- ・ブロック塀が斜めになっており震災時に倒壊の不安がある
➤所有者に対し、改修の依頼について戸別訪問を行う

