

管理不全空き家等の認定状況及び対応方法

資料 1

認定番号	所在	認定日	状態	対応方法		
				文書送付	相続財産清算人	不在者財産管理人
1	東伏見 6 丁目	令和6年8月29日	バルコニー庇ふき材の破損、外装材の剥落及び破損、部材等の落下、ごみ等の放置、隅柱の腐朽	○		
2	ひばりが丘 2 丁目	令和6年8月29日	草木の繁茂、屋外階段の腐食、ブロック塀の破損	○		
3	住吉町 1 丁目	令和6年8月29日	庇の柱の傾斜、樹木の繁茂、庇の瓦の落下、バルコニーの破損、雨樋等の破損	○		
4	田無町 5 丁目	令和6年8月29日	樹木の繁茂、ごみ等の放置、玄関扉の腐朽による歪み		○	
5	田無町 6 丁目	令和6年8月29日	外壁上部の外装材の腐食、外装材の破損、ごみ等の放置、樹木の繁茂、屋根の変形及び屋根ふき材の腐食	○		
6	緑町 1 丁目	令和6年8月29日	バルコニーの破損、樹木の繁茂			○
7	中町 3 丁目	令和6年8月29日	草木の繁茂、ごみ等の放置		○	
8	泉町 4 丁目	令和6年8月29日	草木の繁茂、ごみ等の放置、外装材の剥落・破損、建築物の構造部材の腐食		○	
9	芝久保町 3 丁目	令和6年8月29日	草木の繁茂、屋根瓦の脱落・ずれ・破損、塀の破損、外装材の剥落・腐食・破損、構造部材（柱）の腐朽	○		
				5 件	3 件	1 件
				合計：9 件		